

Abb. 2
Einbau der SCINTEX-Blinkanlage
(Fahrzeuge ab September 1969)

